

MFR-H2-ST2 Power Soldering Tip Hand-piece

MFR-H2-ST2 Poignier pour panne de soudage intensif

MFR-H2-ST2 Handstück für Power-Lötpitzen

MFR-H2-ST2 Impugnatura per cartucce di saldatura intensiva

Punta eléctrica para soldar MFR-H2-ST2

MFR-H2-ST2 大功率烙鐵頭焊接手柄

MFR-H2-ST2 大功率烙铁头焊接手柄

MFR-H2-ST2 強力はんだ付け用チップホルダー

MFR-H2-ST2 파워 납땜 팁 핸드피스

Insert tip on coil assembly as shown (Available tips listed below)

Insérez la panne sur le bobinage comme illustré (les pannes disponibles sont indiquées ci-dessous)
Führen Sie die Lötpitze an der Heizspule, wie in der Abbildung gezeigt, ein. (Erhältliche Lötpitzen sind unten aufgelistet.)

Inserire la punta sul gruppo bobina come illustrato (punte disponibili illustrate di seguito)

Insérte puntas de cartucho como se muestra (los cartuchos disponibles se listan a continuación)

依圖示插入線圈的烙鐵頭 (下方列出可使用的烙鐵頭)

如图所示, 在线圈组上插入烙铁头 (下面列出了可用烙铁头)

カートリッジを図のように 挿入してください(使用可能なカートリッジは下記のとおりです)。

팁을 그림과 같이 코일 조립체에 삽입합니다(사용 가능한 팁은 아래에 열거했습니다)

Hand-piece connects to Metcal MFR Systems

L'outil se connecte aux systèmes MFR d'Metcal

Das Handstück kann an MFR-Systeme von Metcal angeschlossen werden.

L'impugnatura si collega ai sistemi Metcal MFR

Maneral se conecta a los sistemas MFR de Metcal

手柄連接至 Metcal MFR 系統

將手柄連接至 Metcal MFR 系統

OK インターナショナルの MFR システムにホルダーを接続します。

핸드피스를 Metcal MFR 시스템에 연결합니다



Insert MFR-CA3 coil assembly into handle as shown

Insérez l'élément chauffant MFR-CA3 dans la poignée comme illustré

Führen Sie das Heizspulenelement MFR-CA3 in den Handgriff ein (siehe Abbildung).

Inserire il gruppo bobina MFR-CA3 nell'impugnatura come illustrato

Insérte el conjunto de la bobina MFR-CA3 en la manija como se muestra

依圖示將 MFR-CA3 線圈組插入手柄

將 MFR-CA3 線圈組插入手柄 (如圖所示)

図のよう MFR-CA3 コイル・アセンブリを手柄に挿入します。

MFR-CA3 코일 조립체를 그림과 같이 핸들에 연결합니다

Drag Soldering Tips

Pannes de soudage à la traîne

Schlepplötpitzen

Punte per saldatura a striscio


Puntas de soldadura de arrastre

拖曳焊接烙鐵頭


拖动焊接烙铁头

け用チップ


드래그 솔더링 팁



SFV-DRH20
2.0mm (0.08")



SFV-DRK50
5.0mm (0.2")



SFV-DRK50S
5.0mm (0.2")

Chisel Tips

Pannes Tournevis

Meißelförmige Lötpitze

Punte a scalpello


Puntas de cincel

鑿型烙鐵頭


凿形烙铁头

チゼル形チップ


끌형 팁




SFV-CH10
1.0mm (0.04")




SFV-CHB15
1.5mm (0.06")



SFV-CH20
2.0mm (0.8")



SFV-CH25
2.5mm (0.1")



SFV-CH50
5.0mm (0.2")

Conical Tips

Pannes coniques

Konische Lötpitzen

Punte coniche


Puntas cónicas

圓錐形烙鐵頭


圆锥形烙铁头

円錐形チップ


원뿔형 팁




SFV-CN05
0.5mm (0.02")




SFV-CNL04
0.4mm (0.016")




SFV-CNL10
1.0mm (0.04")



SFV-CNL14
1.4mm (0.056")



SFV-CNL20
2.0mm (0.08")



SFV-CNB05
0.5mm (0.02")

IMPORTANT: For a complete, up-to-date list of tips go to www.metcal.com



www.metcal.com

7000-2450_D