

# Soldadura manual, desoldadura y reelaboración

## Accesorios y piezas de repuesto para MFR/PS



### Piezas manuales y bobinas de repuesto

PS-HC3		Mango de soldadura con conjunto de bobina PS-CA3 (PS-900)
PS-H3	1	Mango de soldadura sin conjunto de bobina (PS-900)
PS-CA3	2	Conjunto de bobina para PS-HC3/PS-H3 Hand-pieza (PS-900)
MFR-H1-SC2	3	Soldadura por cartucho/pieza manual de reelaboración (MFR)
MFR-H2-ST2	4	Pieza manual de soldadura por punta (MFR)
MFR-CA3		Conjunto de bobina para MFR-H2-ST2 Handpiece(MFR)
MFR-H4-TW	5	Pinza manual de precisión (MFR)
MFR-H6-SSC	6	Pieza manual de soldadura por cartucho SSC (MFR)
MFR-H5-DS	7	Pieza de mano desoldadura
MFR-HSREC		Soldadura por cartucho/pieza manual reelaborada con cable largo (1,83 m/6 pies)
MFR-HSRLR	8	Soldadura por cartucho/pieza manual reelaborada con acceso de largo alcance

### Soportes de trabajo

WS1		Soporte de trabajo universal Auto Sleep
WS2		Soporte de trabajo redondo para dormir automático
WS2-NS	9	Soporte de soldadura (PS-900)
MFR-WSPT	10	Soporte de pinzas de precisión para no dormir
MFR-WSDSX	11	Soporte Venturi para desoldar piezas manuales
MFR-WSDSU		Soporte de trabajo antideslizante para desoldar una mano pieza
WS1CB		Recambio de soporte de soldadura para WS1 Puesto de trabajo
WS2CB		Recambio de soporte de soldadura para WS2 Puesto de trabajo
MFR-WSDSCB		Soporte de repuesto para MFR-WSDSU Soportes de trabajo desoldadoras

### Identificación de procesos sin plomo

WS1G	12	Soporte de trabajo universal para dormir automáticamente, verde
WS2G		Soporte de soldadura verde (PS-900)
WS1CG		Soporte de soldadura verde de repuesto para Soporte de trabajo WS1
WS2CG		Soporte de soldadura verde de repuesto para Soporte de trabajo WS2
AC-CK1	13	Anillo de identificación verde para cartuchos MFR (Paquete de 50)
AC-CK3		Anillo de identificación verde para cartuchos SSC (Paquete de 50)
AC-CK4	14	Anillo de identificación verde para puntas MFR (paquete de 50)

### Accesorios misceláneos

AC-BRUSH	15	Cepillo de latón blando
AC-CP2		Almohadilla de extracción de cartuchos y puntas
AC-FX1	16	Kit de extracción de humos
AC-IK		Kit de enclavamiento/montaje
MFR-PM70		Medidor de potencia para la serie MFR
PS-PM900		Medidor de potencia para PS-900
AC-Y10		Esponja amarilla para soporte de trabajo WS1 (paquete de 10)
AC-YS4		Esponja redonda amarilla para stand de trabajo WS2 (Paquete de 10)
AC-BP		Almohadilla de latón (paquete de 10)
5100-0044		Interruptor, pulsador, reemplazo
5100-0067		Interruptor, balancín de paletas, reemplazo
7074-0570		Capucha, interruptor, reemplazo

### Accesorios para desoldar

MFR-DC10	17	Cámara de recogida desechable para MFR-H5-DS (Paquete de 10)
MFR-DC100		Cámara de recogida desechable para MFR-H5-DS (Paquete de 100)
MFR-HDCA	18	Conjunto de bobinas para desoldadora MFR Handpiece
MFR-PG		Empuñadura de pistola de repuesto para MFR-H5-DS Hand-pieza
AC-SK1		Cámara de recolección Seal Kit (paquete de 2)
AC-VP		Puerto de vacío
AC-VL		Manguera de aire ESD
AC-VPF		Filtro de puerto de vacío (paquete de 5)
LM-PS		Fuente de alimentación para MFR-WSDSX con enchufe múltiple adaptadores
AC-TC		Herramienta limpiadora de puntas para desoldar

### Kits de actualización

MFR-UK1		Cartucho de soldadura manual (MFR-H1-SC2) y Soporte de trabajo (WS1)
MFR-UK2		Punta de soldadura manual (MFR-H2-ST2) y Soporte de trabajo (WS1)
MFR-UK4		Cartucho de pinza manual (MFR-H4-TW) y Soporte de trabajo (MFR-WSPT)
MFR-UK5		Desoldadora manual (MFR-H5-DS) y Soporte de trabajo (MFR-WSDSX)
MFR-UK6		Cartucho de soldadura manual (MFR-H6-SSC) y Soporte de trabajo (WS2)
MFR-H5-DS-C		Desoldadora manual (MFR-H5-DS) y Work- soporte de pie (MFR-WSDSCB)